

FDV

SILIKONFETT SPRØYTE 20g
El.nr. Z6005020



Kjølefett eller kjølecompound brukes for å fylle ut ujevnheter mellom kjøleflens og varmegivende komponent, for effektivt å overføre varme til kjøleflensen. Ikke legg på for mye. Det skal kun en tynn hinne til. Unngå å få kjølefettet i øyne, sår, munn etc. Det er også vanskelig å få av klær. Se for øvrig HMS Databladet.