

Produktark

Kjølecompound



Kjølefett eller kjølecompound brukes for å fylle ut ujevnheter mellom kjøleflens og varmegivende komponent, for effektivt å overføre varme til kjøleflensen. Ikke legg på for mye. Det skal kun en tynn hinne til. Unngå å få kjølefettet i øyne, sår, munn etc. Det er også vanskelig å få av klær. Se for øvrig HMS Databladet.



El.Nr	Varetekst
Z6005020	SILIKONFETT SPRØYTE 20g
Z6005050	SILIKONFETT SPRØYTE 50g

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

